



Huolenpitosopimushinnasto.

Diesel-malleihin, joissa lyhennetty huoltoväli.*

BMW 1-sarjan Hatchback.
BMW 2-sarjan Active Tourer / Gran Tourer
Gran Coupé.

Voimassa 1.11.2020 alkaen.





BMW Huolenpitosopimus (HPS)
BMW Huolenpitosopimus+ (HPS+)

BMW 1-sarjan Hatchback.

BMW 2-sarjan Active Tourer / Gran Tourer / Gran Coupé.

Koodi	Kesto (vuotta / tkm)	Taso	1/2-sarja diesel (08KB)
07US	3/40	HPS	510
07D7		HPS+	1,461
07NG	3/60	HPS	841
07NM		HPS+	1,971
07DA	3/100	HPS	1,406
07DB		HPS+	3,018
07DD	4/60	HPS	1,075
07DE		HPS+	2,398
07NX	4/80	HPS	1,309
07NY		HPS+	2,756
07N1	4/100	HPS	1,420
07N2		HPS+	3,156
07N4	4/120	HPS	2,177
07N5		HPS+	4,148
07NW	5/60	HPS	1,116
07NK		HPS+	2,770
07N7	5/80	HPS	1,475
07N8		HPS+	3,100
07NH	5/100	HPS	1,695
07NA		HPS+	3,431
07UA	6/120	HPS	2,232
07UB		HPS+	4,382

Huolenpitosopimuksia voi päivittää aina 10 vuoteen ja 200 tkm saakka.
Kysy tarkemmat tiedot ja hinnat valtuutetusta BMW Service toimipisteestä.

BMW
Huolenpitosopimus

www.bmw.fi



Ajamisen iloa

BMW Turva

BMW 1-sarjan Hatchback.

BMW 2-sarjan Active Tourer / Gran Tourer / Coupé / Cabrio / Gran Coupé.

Koodi	Kesto (vuotta / tkm)	Taso	1/2-sarja
07CG	3/200	Turva	290
07CH	4/200	Turva	634
07CK	5/200	Turva	1,240



BMW Huolenpitosopimusohjelma

Tuotevalikoima ja sisältö

BMW Huolenpitosopimus	BMW Huolenpitosopimus (HPS)	BMW Huolenpitosopimus+ (HPS+)	BMW Turva
Moottoriöljyhuolto	X	X	
Auton tarkastushuolto	X	X	
Ilmansuodattimen huolto/vaihto	X	X	
Raitisilmasuodattimen huolto/vaihto	X	X	
Polttoainesuodattimen huolto/vaihto	X	X	
Sytystulppien huolto/vaihto	X	X	
Jarrunesteen huolto/vaihto	X	X	
Etujarrujen vaihto (levyt ja palat)		X	
Takajarrujen vaihto (levyt ja palat)		X	
Kytkimen vaihto (kulumisesta johtuva)		X	
Tuulilasinyyhkimien vaihto (tarpeen vaatiessa)		X	
Takuuajan jälkeiset häiriöt			X

Sivuilla mainitut BMW Huolenpitosopimushinnat (€) kattavat koko sopimuskauden.

Hinnat (€) ovat Oy BMW Suomi Ab:n ilmoittamia suositusvähittäismyyntihintoja (svh.) sisältäen arvonlisäveron (24 %). Hinnat voivat muuttua jälleenmyyjittäin toimipistekohtaisesti. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Hinnasto on voimassa alkaen 1.11.2020.

*Autot, joissa on lyhennetty huoltoväli, tunnistaa tehdasvakiovarustekoodista 08KB. Lisätietoja tuotesisällöstä ja autosi huoltovälistä saat BMW-jälleenmyyjältäsi. Kaikkien BMW Groupin autojen huoltotarve perustuu auton CBS-järjestelmään (Condition Based Service = tarpeen mukainen huolto).

CBS-järjestelmä tarkkailee jatkuvasti auton tärkeimpien kuluvien osien ja nesteiden kuntoa, ja määrittää auton huoltotarpeen asetettujen ohjeellisten huoltoväliarvioiden ja huoltokohteiden kunnon mukaisesti.