

BMW  
Huolenpitosopimus

[www.bmw.fi](http://www.bmw.fi)



Ajaminen iloa

# Huolenpitosopimushinnasto. Diesel-malleihin, joissa lyhennetty huoltoväli.\*

**BMW 5-sarjan Sedan / Touring.  
BMW 6-sarjan Gran Turismo.**

Voimassa 1.11.2020 alkaen.





**BMW Huolenpitosopimus (HPS)**  
**BMW Huolenpitosopimus+ (HPS+)**

BMW 5-sarjan Sedan / Touring.  
BMW 6-sarjan Gran Turismo.

Koodi	Kesto (vuotta / tkm)	Taso	5/6-sarja diesel (08KB)
07US	3/40	HPS	662
07D7		HPS+	1,792
07NG	3/60	HPS	1,103
07NM		HPS+	2,467
07DA	3/100	HPS	1,778
07DB		HPS+	4,092
07DD	4/60	HPS	1,351
07DE		HPS+	3,280
07NX	4/80	HPS	1,640
07NY		HPS+	3,831
07N1	4/100	HPS	1,819
07N2		HPS+	4,148
07N4	4/120	HPS	2,770
07N5		HPS+	5,250
07NW	5/60	HPS	1,420
07NK		HPS+	3,596
07N7	5/80	HPS	1,874
07N8		HPS+	3,900
07NH	5/100	HPS	2,122
07NA		HPS+	4,230
07UA	6/120	HPS	2,839
07UB		HPS+	5,608

Huolenpitosopimuksia voi päivittää aina 10 vuoteen ja 200 tkm saakka.  
Kysy tarkemmat tiedot ja hinnat valtuutetusta BMW Service toimipisteestä.



## BMW Turva

BMW 5-sarjan Sedan / Touring.  
BMW 6-sarjan Gran Turismo.

Koodi	Kesto (vuotta / tkm)	Taso	5/6-sarja
07CG	3/200	Turva	428
07CH	4/200	Turva	937
07CK	5/200	Turva	1,847



## BMW Huolenpitosopimus

### Tuotevalikoima ja sisältö

BMW Huolenpitosopimus	BMW Huolenpitosopimus (HPS)	BMW Huolenpitosopimus+ (HPS+)	BMW Turva
Moottoriöljyhuolto	X	X	
Auton tarkastushuolto	X	X	
Ilmansuodattimen huolto/vaihto	X	X	
Raitisilmasuodattimen huolto/vaihto	X	X	
Polttoainesuodattimen huolto/vaihto	X	X	
Sytystulppien huolto/vaihto	X	X	
Jarrunesteen huolto/vaihto	X	X	
Etujarrujen vaihto (levyt ja palat)		X	
Takajarrujen vaihto (levyt ja palat)		X	
Kytkimen vaihto (kulumisesta johtuva)		X	
Tuulilasinpyyhkimien vaihto (tarpeen vaatiessa)		X	
Takuuajan jälkeiset häiriöt			X

Sivuilla mainitut BMW Huolenpitosopimushinnat (€) kattavat koko sopimuskauden.

Hinnat (€) ovat Oy BMW Suomi Ab:n ilmoittamia suositusvähittäismyyntihintoja (svh.) sisältäen arvonlisäveron (24 %). Hinnat voivat muuttua jälleenmyyjittäin toimipistekohtaisesti. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Hinnasto on voimassa alkaen 1.11.2020.

\*Autot, joissa on lyhennetty huoltoväli, tunnistaa tehdasvakiovarustekoodista 08KB. Lisätietoja tuotesisällöstä ja autosi huoltovälistä saat BMW-jälleenmyyjältäsi. Kaikkien BMW Groupin autojen huoltotarve perustuu auton CBS-järjestelmään (Condition Based Service = tarpeen mukainen huolto).

CBS-järjestelmä tarkkailee jatkuvasti auton tärkeimpien kuluvien osien ja nesteiden kuntoa, ja määrittää auton huoltotarpeen asetettujen ohjeellisten huoltoväliarvioiden ja huoltokohteiden kunnon mukaisesti.