

BMW  
Huolenpitosopimus

[www.bmw.fi](http://www.bmw.fi)



Ajaminen iloa

# Huolenpitosopimushinnasto. Diesel-malleihin, joissa lyhennetty huoltoväli.\*

**BMW 1-sarjan Hatchback.**  
**BMW 2-sarjan Active Tourer.**

Voimassa 1.9.2024 alkaen.





**BMW Huolenpitosopimus (HPS)**  
**BMW Huolenpitosopimus+ (HPS+)**

BMW 1-sarjan Hatchback.  
BMW 2-sarjan Active Tourer.

Koodi	Kesto (vuotta / tkm)	Taso	1/2-sarja diesel 08KB
07US	3/40	HPS	641
07D7		HPS+	1 743
07NG	3/60	HPS	1 032
07NM		HPS+	2 329
07DA	3/100	HPS	1 729
07DB		HPS+	3 584
07DD	4/60	HPS	1 339
07DE		HPS+	2 859
07NX	4/80	HPS	1 618
07NY		HPS+	3 249
07N1	4/100	HPS	1 743
07N2		HPS+	3 737
07N4	4/120	HPS	2 663
07N5		HPS+	4 908
07NW	5/60	HPS	1 381
07NK		HPS+	3 263
07N7	5/80	HPS	1 827
07N8		HPS+	3 667
07NH	5/100	HPS	2 092
07NA		HPS+	4 072
07UA	6/120	HPS	2 747
07UB		HPS+	5 187

Huolenpitosopimuksia voi päivittää aina 10 vuoteen ja 200 tkm saakka.  
Kysy tarkemmat tiedot ja hinnat valtuutetusta BMW Service toimipisteestä.

BMW  
Huolenpitosopimus

www.bmw.fi



Ajamisen iloa

## BMW Turva

BMW 1-sarjan Hatchback.

BMW 2-sarjan Active Tourer / Gran Tourer / Coupé / Cabrio / Gran Coupé.

Koodi	Kesto (vuotta / tkm)	Taso	1/2-sarja diesel 08KB
07CG	3/200	Turva	335
07CH	4/200	Turva	697
07CK	5/200	Turva	2 217



## BMW Huolenpitosopimusohjelma

### Tuotevalikoima ja sisältö

BMW Huolenpitosopimus	BMW Huolenpitosopimus (HPS)	BMW Huolenpitosopimus+ (HPS+)	BMW Turva
Moottoriöljyhuolto	X	X	
Auton tarkastushuolto	X	X	
Ilmansuodattimen huolto/vaihto	X	X	
Raitisilmasuodattimen huolto/vaihto	X	X	
Polttoainesuodattimen huolto/vaihto	X	X	
Sytystulppien huolto/vaihto	X	X	
Jarrunesteen huolto/vaihto	X	X	
Etujarrujen vaihto (levyt ja palat)		X	
Takajarrujen vaihto (levyt ja palat)		X	
Kytkimen vaihto (kulumisesta johtuva)		X	
Tuulilasinpyyhkimien vaihto (tarpeen vaatiessa)		X	
Takuuajan jälkeiset häiriöt			X

Sivuilla mainitut BMW Huolenpitosopimushinnat (€) kattavat koko sopimuskauden.

Hinnat (€) ovat Oy BMW Suomi Ab:n ilmoittamia suositusvähittäismyyntihintoja (svh.) sisältäen arvonlisäveron (25,5 %). Hinnat voivat muuttua jälleenmyyjittäin toimipistekohtaisesti. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Hinnasto on voimassa alkaen 1.9.2024.

\*Autot, joissa on lyhennetty huoltoväli, tunnistaa tehdasvakiovarustekoodista 08KB. Lisätietoja tuotesisällöstä ja autosi huoltovälistä saat BMW-jälleenmyyjältäsi. Kaikkien BMW Groupin autojen huoltotarve perustuu auton CBS-järjestelmään (Condition Based Service = tarpeen mukainen huolto).

CBS-järjestelmä tarkkailee jatkuvasti auton tärkeimpien kuluvien osien ja nesteiden kuntoa, ja määrittää auton huoltotarpeen asetettujen ohjeellisten huoltoväliarvioiden ja huoltokohteiden kunnan mukaisesti.